



一般のCAD/CAM生産フローと LANCのCAD/CAM生産フローの違い

一般のCAD/CAM生産フロー



NCのGコードはベクトル・コード

LancのCAD&CAM生産フロー



工具経路は
Gコードで
描画

ポスト作成はシステムに対話形のポストジェネレータを組込完了
加工条件設定時にポストを自由選択 1台のNCに数セットのポスト設定可能

EasyCAD
CAM 1&2
MILL 2&2.5
ALTDesigner
Vectoe CAM
ALTリンク/f
Solid Works/f
Otherリンク/f

NC Viewer
エディタ
描画ソフト
NCデータ
注入ソフト他

Lanc加工プログラムは
図面からは
2次元ベクトル置換コード
3次元CADからは
3次元ベクトルコード+
画期的な特殊細工を