


ものづくりの形状表現をベクトルにすると
NCデータとの相性が最適になります。

造形部品
表現媒体


Easyパス



LancV5

ビジュアル
3次元
CAD

モデル曲線間
結節点 (交点)
位置 & 方向ベクトル



交点情報抽出
ベクトル情報

VectorCAM
(プリミティブ ~
3次元曲面)
直接円弧変換可
(圧縮形 2軸 ~
3軸混在データ)